

温湿度计时钟用户手册

产品规格
 温度测量范围: -10℃~+50℃ (+14℉~+122℉)
 温度测量精度: ±1℃ (1.8℉)
 温度分辨率: ±0.1℃ (0.2℉)
 湿度测量范围: 10%-99%RH
 湿度测量精度: ±5%RH
 湿度分辨率: 1%
 使用电池: AAA1.5V

基本功能
 温度/湿度显示
 ℃/℉温度切换显示
 最高/最低温度记忆功能
 12/24小时制时钟
 整点报时功能
 每日闹钟功能
 日历显示功能

操作方法

1. 依机背指示方向推开电池门, 装上电池, 然后装回电池门, 该机即可用。
2. 按键功能: 【MODE】切换时钟与闹钟显示模式/设定当前时钟、闹钟、12或24小时制, 日期; 【ADJ】调整被设定项目的数值; 【MEMORY】显示记忆中的最高&最低湿度值/清除记忆的最高&最低湿度值; 【℃/℉】切换温度单位以℃(摄氏度)或℉(华氏度)显示。
3. 在初始状态下按住【MODE】2秒, 当前时间的分秒数开始闪动, 按【ADJ】可以调节分秒数, 连续按【MODE】可以分别设定“时钟”、“12/24”、“月(M)”、“日(D)”。
4. 在当前时钟模式下(时钟与分钟之间的两点每秒闪动一次), 按【MODE】一次, 切换显示为闹钟模式(时钟与分钟之间的两点不闪动), 此时按【ADJ】可以切换“闹钟”(Alarm)功能/“整点报时”(⌚)功能的开关, 再按住【MODE】2秒, 可以设定闹钟时间, 同时启动“整点报时”功能, (⌚)符号出现。
5. 在闹钟模式下, 若无任何操作则一分钟后自动返回当前时钟, 此时按一次【ADJ】切换至日历显示, 3秒后自动返回当前时钟, 按【MEMORY】键, 显示温/湿度最后一次清除(CLEAR)以来的最大最小值。
6. 按【MEMORY】可以显示记忆的温/湿度最大值(MAX)和最小值(MIN), 按住【MEMORY】超过2秒可以清除最大/最小值。
7. 支架内按键℉/℃转换。

注意事项

1. 若该机出现任何不良, 重新装上电池;
2. 电池用完后请放回政府指定地点。



MADE IN CHINA

OPERATION MANUAL FOR TEMP. & HUMIDITY METER

MADE IN CHINA